




용접·위험물취급

안전수칙



CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION



용접 시 안전수칙

CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION



용접 시 안전한
작업을 위해
화재감시자를
배치합니다.



비산 불티로 인한
화재를 예방하기 위해
작업 전 주변
가연물을 제거합니다.



화재를 대비하여
작업자 주변에
소화기를 비치합니다.



작업 후 작업장 주변에
불씨가 남아있는지
30분 이상 확인합니다.

위험물취급 안전수칙

CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION



취급장소에서 화기 및 인화물 취급을 엄금한다.



지정된 장소에서 허가받은 물량 이내로 취급한다.



위험물 취급 및 반출은 관리자 입회하에 실시한다.



위험물 취급 시 전도, 추락, 충격을 금한다



소방설비와 소화기를 유지관리하고 조작법을 숙지한다.



주변 정리정돈과 폐기물 처리는 매일 실시한다.



취급 후 시건장치를 확인하고 점검부에 기록한다.