

공 고

「화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제2항」에 의해 자체점검 결과에 따른 조치명령을 건축물 관계인에게 발송하였으나 수취인 불명 등의 이유로 반송되어 우편송달이 불가하므로 행정절차법 제14조 제4항에 따라 다음과 같이 공고 의뢰합니다.

2017.06.01.

수 원 소 방 서 장

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2012.2.9>

소방시설 등의 조치명령서		
수령인	성명 : 소유자 79명, 점유자 17명	주민등록번호 : 기재생략
	주소 : 수원시 장안구 월드컵로 428번길 19 (연무동 235-14번지) (전화번호 : 각 소유자, 점유자)	
조치명령 대상	대상 : 연무종합시장	
	위치 : 수원시 장안구 월드컵로 428번길 19 (연무동 235-14번지)	
	소유자 · 관리자 · 점유자 구분 : 소유자 및 점유자	
조치명령 구분	사유 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조	
	내용 : 불임참조	
	방법 : 불임참조	
	기간 : 2017. 04. 20. ~ 2017. 06. 18.(60일간)	
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.		
2017년 04월 20일		
수 원 소 방 서 장		

조치명령사항

대 상 : 연무종합시장

설비별	층별	점검결과 문제점	조치사항	비 고
소화설비	지하층	알람벨브 불량으로 교체요함 (소화수 없음)-150MM	정비요함	NFSC 103 NFSC 102
	지하층	알람벨브 수신기 없음 , 싸이렌,탐퍼 미설치		
	지하층	스프링클러 배관 소화수없음(헤드부식으로 교체필요함)		
	지하층	스프링클러 주.보조펌프 불량 (교체요함)-부식심함		
	지하층	스프링클러 MCC 판넬 불량 (교체요함)-부식심함		
	지하층	스프링클러 압력챔버 불량(교체요함)-부식심함		
	1층	마트 내 옥내소화전 앞 물건 적치됨		
피난설비	옥탑	북쪽 옥탑 피난구 유도등 등기구 불량 및 커버 탈락	교체요함	NFSC 303
	옥탑	남쪽 옥탑 피난구 유도등 철거됨		
	지하층	남쪽,북쪽 출입구피난구 유도등 점등불량		