

화재안전조사 결과 공개

연천소방서의 화재 안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 7. 1.

연 천 소 방 서 장



○ 조사기간 : 2024. 6. 1. ~ 6. 30.

○ 조사대상 : 총 8개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재 안전조사팀 1개반 (3명)

○ 조사사유 : 화재예방 안전관리 강화

○ 조사방법 : ☐ 종합조사, ☒ 부분조사

○ 주요 조사내용

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항
2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항
3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항
4. 법 제37조에 따른 소화·통보·피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육에 관한 사항
7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항
9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및 방화시설의 관리에 관한 사항
10. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조에 따른 방염(防炎)에 관한 사항
11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항
12. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조, 제9조, 제9조의2, 제10조, 제10조의2 및 제11조부터 제13조까지의 규정에 따른 안전관리에 관한 사항
13. 「위험물안전관리법」 제5조, 제6조, 제14조, 제15조 및 제18조에 따른 위험물 안전관리에 관한 사항
15. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관 서장이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

화재안전조사 결과 세부내역

연번	대상	위치	유지 · 관리 실태		비고
			소방시설	피난 · 방화시설	
1	주식회사삼원바이오텍	연천군 전곡읍 양연로 1162번길 35	양호	양호	현지시정1
2	주식회사세일실업	연천군 백학면 백학산단길 57	양호	양호	현지시정1
3	세진메탈	연천군 백학면 백학산단길 340	양호	양호	
4	(주)주원엔지니어링	연천군 백학면 백학산단길 435-22	양호	양호	
5	(주)송실	연천군 전곡읍 양연로 548번길 22-24	양호	양호	
6	주식회사주은금속	연천군 백학면 백학산단길 326	양호	양호	
7	주식회사디제이에이엘	연천군 백학면 백학산단길 414-32	양호	양호	
8	이앤씨연천	연천군 전곡읍 양연로 316	양호	양호	

※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]