

# 감정평가서

물 건 명	자 동 차 (소방행정과-2984)
감정평가서 번호	안산-290-2015

## 알리는 말씀

이 감정평가서는 감정평가의뢰 목적 이외에 사용하거나 타인 ( 감정평가의뢰인 또는 담보평가시 확인 은행 이외의 자 ) 이 사용할 수 없을뿐 아니라 복사, 개작, 전재할 수 없으며 한국감정원은 이로 인한 결과에 대하여 책임을 지지 아니합니다.



한국감정원  
KOREA APPRAISAL BOARD



경기안산지사

지사장 노재수



평가서 문의 : 조사담당 김세연  
고객상담 : 심사평가부장

TEL. (031)486-2891 FAX. (031)486-2895  
<http://www.kab.co.kr>

# 자동차 감정평가표

## APPRAISAL STATEMENT



이 감정평가서는 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사

김동호

김 동 호 (인)

감정평가액	금칠백오십만원정(₩7,500,000-)				
의뢰인	시흥소방서장	감정평가목적	공공기관업무용		
채무자	--	제출처	시흥소방서		
소유자 (대상업체명)	시흥소방서 (소방행정과-2984)	기준가치	시장가치		
		감정평가조건	--		
목록표시근거	자동차등록증	기준시점	조사기간	작성일	
		2015.03.04	2015.03.04	2015.03.05	

감정평가내용	공부(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적 또는 수량	종류	면적 또는 수량	단가	금액
	자동차	1	자동차	1	-	7,500,000
합계					₩7,500,000.-	

심사확인

본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명 날인함.

심사자 : 감정평가사

박민중

박 민 중 (인)

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## ANALYSIS OF DATA AND VALUE CONCLUSIONS

### 1. 평가대상 물건 개요

본 평가는 시흥소방서에서 업무용으로 사용하다 처분결정된 에스아이물탱크소방펌프차 대 형화물 자동차(2002년식)에 대한 처분 목적의 감정평가입니다.

### 2. 평가액의 산출근거

#### 가. 평가액 결정의 주된 방법

자동차는 차종·년식·형식·현상·관리운행상태 및 동종 유사차량의 시중거래 시세 등을 참작하여 거래사례비교법으로 평가하였습니다.

### 3. 평가액 결정에 관한 의견

본건 자동차의 평가액은 『감정평가에 관한 규칙』 및 제반법령 등에 의거 적정하게 산정 하였습니다.



# 자동차 감정평가명세표

## AUTOMOBILE APPRAISAL SPECIFICATIONS



일련 번호	차 명 및 차 종	차 적 및 등록번호	차체	년 식 (형식)	적재량 (정원)	차대번호	제 작 자 제작일자	감정평가액	비 고
			원동기	정격출력 (배기량)	연 료 기통수	기관번호			
1	에스아이물탱 크소방펌프차  대형화물	경기89가  8368	차 체	2002 (SI-10KLD)	10,200kg (2)	KNTL1F1F92 S000004	--	7,500,000	
			원동기	340/2100ps (11,051cc)	경유 6	DE12TI			
	합 계		차 체					₩7,500,000.-	
		원동기							
			차 체						
			원동기						
			차 체						
			원동기						
			차 체						
			원동기						
			차 체						
			원동기						





# 자동차 감정평가요항표

## AUTOMOBILE DESCRIPTION

### 1. 현 황 (Current State)

본건은 시흥소방서에서 업무용으로 사용하다 처분결정된 에스아이물탱크소방펌프차 대형 화물 자동차(2002년식)로서 차체 및 기관각부의 상태 등은 보통이하임.

### 2. 주행거리 및 부대장치 (Driving Mileage & Accessory Installations)

현장조사시 계기판상 주행거리는 77,856km임.

### 3. 수용장소 및 실사장소 (Place Of Inspection)

경기도 시흥시 정왕신길로 206 주차장에 보관중이며, 동소에서 실사하였음.

### 4. 검사 유효 기간 (Effective Period Of Inspection)

2014.09.18 ~ 2015.03.17



사 진 용 지  
PHOTOGRAPH



전측면



측후면