

화재안전조사계획 사전 공개

안성소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 11. 13.

안 성 소 방 서 장 

- 조사기간 : 2023. 11. 13. ~ 12. 15.
- 조사대상 : 총 17개소(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 3개조(6명)
- 조사사유 : 겨울철 주유취급소 안전관리 실태 확인 조사
- 조사방법 : 종합조사, 부분조사
- 주요 조사내용
 - 위험물안전관리자 업무 이행 적정성 여부 확인
 - 위험물안전관리자 부재 시 대리자 지정 등 운영실태 확인
 - 위험물시설 변경허가 위반 여부 확인
 - 그 밖에 위험물 안전관리에 대한 제반사항 확인 등

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 안성소방서 홈페이지(<http://119.go.kr/anseong>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 안성소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-678-4363~4

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	진현주유소	안성시 대덕면 안성맞춤대로 1600	
2	미양농협주유소	안성시 미양면 미양로 62	
3	안성주유소(부산방향)	안성시 원곡면 경부고속도로 365-1	
4	원곡주유소	안성시 원곡면 만세로 1275	
5	일죽주유소	안성시 일죽면 서동대로 7321-18	
6	은석주유소	안성시 일죽면 사실로 335	
7	일죽공단주유소	안성시 일죽면 일생로 167	
8	이죽주유소	안성시 죽산면 죽주로 197	
9	한강주유소	안성시 죽산면 걸미로 169	
10	보개농협주유소	안성시 보개면 보개원삼로 289	
11	노곡주유소	안성시 양성면 안성맞춤대로 2191	
12	금광농협주유소	안성시 금광면 진안로 1087	
13	죽산농협주유소	안성시 죽산면 죽주로 159	
14	성은주유소	안성시 원곡면 천덕산로 545	
15	한솔오일뱅크	안성시 죽산면 서동대로 6614	
16	안성터미널주유소	안성시 비봉로 71-14	
17	일죽IC주유소	안성시 일죽면 서동대로 7159	