

아파트 비상방송설비

자동 안내방송 개선 안내



추진배경

- ✓ (매 뉴 얼) 아파트 화재 시 **대피방법 개선** (대피 먼저 → 살펴서 대피, '23.11.14.)
- ✓ (인명피해) 비상방송설비 안내방송 멘트가 아파트 화재특성을 고려하지 않은 **'무조건 대피'**로 인명피해* 발생

* '24.1.21.(일) ○○주상복합APT 주방화재, 인명피해 4명(중상 3(대피 중), 경상 1(거주자))



추진계획

- ✓ (추진기간) '24년 3월 ~ 6월 ※ 필요시 기간연장
- ✓ (추진대상) 아파트 47,950단지
- ✓ (추진주체) 아파트관리사무소 또는 아파트 입주자대표회(비용부담)
- ✓ (추진내용) 旣 비상방송설비 자동안내 멘트(IC, SD카드 등) 교체(권고사항)
- ✓ (운영체계) 기관·단체별 역할분담 추진
 - 아파트관리사무소에 멘트 교체 안내(서면) : 소방서, 한국주택관리협회
 - 제조사에 멘트 교체 안내, 제품모델 종류 등 제공 : 한국전자산업협동조합
 - 공사·감리·관리업체에 추진계획 안내 및 기술자 교육 : 소방시설협회, 소방시설관리협회, 한국정보통신공사협회
 - 비상방송설비 음원 교체 확인 : 소방서, 소방시설관리업체
 - 비상방송설비 표준 음원 제작, 소방안전관리자 교육 : 한국소방안전원
 - 비상방송설비 멘트 교체 수행 : 소방안전관리자, 소방시설공사업체, 정보통신공사업체, 제조사(AS)



- 우리 아파트에서 화재가 발생하였습니다.
- 화재가 발생한 세대에서 대피할 때는 출입문을 닫고, 엘리베이터를 타지 않습니다.
- 창문으로 연기가 들어오는 세대는 안전한 장소로 대피하고, 엘리베이터를 타지 않습니다.
- 창문으로 연기가 들어오지 않는 경우 세대 내에 대기하며, 119에 신고합니다.

