

공동주택 옥내소화전 관창(노즐) 분실 사례

【 언론보도 주요내용 (2022.6.28. / TV조선) 】

■ ‘불 나면 어쩌려고’...아파트 소방호스 관창 무더기 도난

28일 광주 북부경찰서에 따르면 어제(27일) 광주 북구 □□동 아파트 2곳에서 옥내소화전 내 호스 관창 수백개가 사라졌다는 신고를 받고 조사 중

□ 피해 아파트 개요


- (조사기간) 2022. 6. 27.(월) ~ 6. 28.(화)
- (대 상) 광주시 북구 ○○동 관내 사용승인 1990년대 아파트
- (결 과) ○○파크맨션 3단지 등 7개소 피해 확인

□ 피해(도난) 세부내역

구 분	합 계	○○파크 1차	○○파크 3차	□□	○○한신	○○3차	○○동산	□□
세대수	2,857	330	484	702	330	288	396	327
관창피해 수량	527	13	108	152	40	83	43	88

※ 경찰 조사 진행상황

- ⇒ 수사 중 고물상에서 소화전 관창 231개 확인
- ⇒ 고물상 추가 수색 중
- ⇒ 확인된 소화전 관창은 영장신청 및 가압류 후 피해 아파트 반환 예정(3~4일 소요)



관창 231개

□ 당부사항

- 공동주택 관리사무소 및 안전관리자는 입주민의 안전을 위해 옥내소화전 관창(노즐) 분실 주의 등 공동주택 소방시설 유지·관리 철저